

BELZONA® ETANCHE DES FUITES D'ISOLATEUR

Localisation du client

Centrale nucléaire, Canada

Date d'application

Août 2003

Situation de l'application

Isolateurs de lignes électriques

Problème

Joint des isolateurs érodé entraînant une fuite d'huile naissante.

Produits

Belzona® 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer)

Substrat

Porcelaine et Aluminium

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona GSS-3.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Les produits Belzona ont été utilisés pour plusieurs de ces types d'applications d'étanchéité avec beaucoup de succès.

Description des photographies

1. Préparation de la surface en cours
2. Préparation de la surface par grenailage complétée
3. Application terminée

