

BELZONA PROTEGE UNE CUVE DE DECANTATION

Localisation du client

Laiterie, Etats Unis

Date d'application

Mars 2006

Situation de l'application

Lors de l'agrandissement de ces bâtiments, la laiterie a installé une nouvelle station de traitement des eaux pour traiter ses eaux usées.

Problème

Le client souhaitait une protection du bassin de décantation du permanganate de potassium.

Produits

Belzona 4111 (Magma Quartz)

Belzona 5811 (Immersion Grade)

Substrat

Béton

Méthode d'application

L'application a été menée en suivant la procédure Belzona Know-How System TCC-15.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Belzona a été choisi grâce aux succès précédents de Belzona dans un environnement similaire.

Description des photographies

1. Cuve non protégée
2. La surface est préparée et les manques sont réparés à l'aide de Belzona 4111
3. Application de la première couche de Belzona 5811
4. Application des deux couches de Belzona 5811 terminée

