

BELZONA® REDUIT LES COÛTS DE RENOVATION DES JOINTS D'EXPANSION

Localisation du client

Piscine, Canada

Date d'application

Mars 1997

Situation de l'application

Le matériau du joint d'expansion d'origine était défectueux et ne fournissait donc aucune étanchéité aux dalles en béton entourant la piscine.

Problème

La détérioration des joints d'expansion constituait un problème permanent. L'établissement consacrait un budget annuel pour le remplacement du matériau des joints d'expansion, mais les réparations répétitives et les travaux de rénovation épuisaient le budget d'entretien.

Produits

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

Substrat

Béton et carrelage céramique

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-6.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Après l'installation des Elastomères Belzona, la rénovation annuelle des joints d'expansion a été totalement supprimée. Cette réparation a maintenant 14 ans et continue de fournir une excellente protection de la surface.

Description des photographies

1. Vue générale des joints d'expansion détériorés
2. Application en cours
3. Vue de la section des joints d'expansion terminée



1.



2.



3.