

BELZONA® RE-ASSEMBLE UN PALIER D'ATTELAGE

Localisation du client

Usine manufacturière de calcaire, Troy, Missouri, Etats-Unis

Date d'application

Mai 2006

Situation de l'application

Palier (supérieur centre) d'un camion articulé Volvo

Problème

Le camion devait être remis en service dans les 12 heures, et le palier cassé avait endommagé le dispositif d'attelage.

Produits

Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat

Acier

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-7. Aucun agent de démoulage n'a été utilisé, ce palier devant servir jusqu'à son usure totale, et de nouvelles cages extérieures furent collées en place.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client utilise régulièrement des produits des Séries 1000 et 2000 Belzona. La réparation fut effectuée en 12 heures, évitant ainsi des délais dans la production.

Description des photographies

1. Vue du véhicule 40t. articulé.
2. Vue de l'attelage.
3. Palier supérieur revêtu de Belzona 1111.
4. Les deux paliers assemblés, prêt à être attelés à la remorque.



1.



2.



3.



4.