

## **BELZONA® REPARÉ LE CONDUIT D'ÉCHAPPEMENT D'UN TOIT**

### **Localisation du client**

Fabriqueur d'aliments pour animaux, Missouri, États-Unis

### **Date d'application**

Avril 2007

### **Situation de l'application**

Conduit d'échappement situé sur un toit.

### **Problème**

Des fuites au niveau des joints de ce conduit causaient l'échappement de gaz nauséabonds, ce qui faisait l'objet de plaintes de la part des habitants du voisinage.

### **Produits**

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

### **Substrat**

Métal galvanisé

### **Méthode d'application**

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona VPF-11a.

### **Faits Belzona (Épargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)**

Après des années de réparations infructueuses, certaines d'entre elles difficiles, le client était prêt à faire confiance à Belzona.

### **Description des photographies**

1. Vue du joint du conduit.
2. Vue rapprochée du premier joint réparé.
3. Second joint réparé.



1.



2.



3.