

## BELZONA® REND ETANCHE DES JOINTS DE DILATATION DANS UN HOPITAL

### Localisation du client

Hôpital, Missouri, Etats-Unis

### Date d'application

2007

### Situation de l'application

Joint de dilatation d'un couloir, nécessitant une réparation.

### Problème

Certains des joints de dilatation de cet hôpital créaient des risques de chutes.

### Produits

Belzona 4111 (Magma-Quartz)

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer)

### Substrat

Béton

### Méthode d'application

L'application a été réalisée les procédures Belzona FPA-5 et -6.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

L'hôpital exigeait une réparation rapide et efficace de ces joints, qui étaient devenus dangereux pour la sécurité des patients.

### Description des photographies

1. Vue rapprochée des joints, dont le seuil de porte a été retiré.
2. Application de Belzona 4111.
3. Application de Belzona 2221.
4. Application terminée.



1.



2.



3.



4.

Retrouver plus de *Cas Pratiques en Action* illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



Fabriqué en accord avec un Système de Gestion de la Qualité homologué par la norme ISO 9000

Royame-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer