

## RENOVATION CLASSIQUE D'UNE POMPE AVEC BELZONA®

### Localisation du client

Fabricant de cuivre en Belgique

### Date d'application

Novembre 2005

### Situation de l'application

Corps de pompe

### Problème

L'érosion/corrosion provenant du débit constant de l'eau à l'intérieur de la pompe a provoqué de l'érosion sur des composants critiques du corps de pompe.

### Produits

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

### Substrat

Acier

### Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-2 et CEP-5.

### Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Belzona a été choisi puisque le client était très satisfait avec des applications Belzona réalisées antérieurement sur des pompes.

### Description des photographies

1. Reconstruction de la volute en cours.
2. Vue différente de la volute.
3. Application terminée.

